



Rezidence  
Nad Korábem

## Technický popis komerční jednotky

– shell and core

1.NP

by  
PSN

popis	materiál/typ/úprava	realizace
svislé konstrukce nosné a nenosné (příčky)	cihelné zdivo, dozdívky	původní a nové 2020
<b>VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ</b>		
dveře vchodové do jednotky	dřevěné jednokřídlé dveře se dvěma prosklenými bočními světlíky a plným nadsvětlíkem, izolační dvojsklo, bezpečnostní zasklení, kovové rolety	nové 2020
výkladce	dřevěný rám, dřevěné jednokřídlé okno s plným nadsvětlíkem, bezpečnostní zasklení, kovové rolety	nové 2020
<b>VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ</b>		
dveře vnitřní - nové	neobsahuje	-
<b>VYBAVENÍ, POVRCHY</b>		
nášlapná vrstva podlahy	neobsahuje	-
stěny cihelné, stropy	stávající omítka, lokálně vyspravena a doplněna jednovrstvou omítkou	původní a oprava 2020
stěny SDK	neobsahuje	-
stěny šachet	neobsahuje	-
obklady	neobsahuje	-
zařizovací předměty koupelna/WC	neobsahuje	-
<b>VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV</b>		
lokální zdroj vytápění a ohřevu TUV	neobsahuje	-
<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>		
odvětrání koupelna/WC - napojovací bod	odtah potrubí z pozinkovaného plechu, záslepka	nové 2020
<b>CHLAZENÍ</b>		
venkovní a vnitřní jednotka systému chlazení	odtah potrubí z pozinkovaného plechu - napojovací bod	nové 2020
rozvody chlazení - příprava	Cu potrubí a komunikační kabel	nové 2020
<b>VODOVOD</b>		
napojovací bod	kohout za vodoměrem	nové 2020
rozvody studené vody	neobsahuje	-
rozvody teplé vody	neobsahuje	-
<b>KANALIZACE</b>		
napojovací bod	plastové potrubí DN110, záslepka, ukončeno v šachtě	nové 2020
vedení kanalizace	neobsahuje	-



Rezidence  
Nad Korábem

## Technický popis komerční jednotky č. 16 – shell and core 1.NP



popis	materiál/typ/úprava	realizace
<b>PLYNOVOD</b>		
nápojovací bod	neobsahuje	-
<b>ELEKTROINSTALACE</b>		
silnoproudé rozvody - nápojovací bod	zakončeno v rozvodnici silnoproudu	nové 2020
bytové rozvody silnoproudu	neobsahuje	-
provizorní osvětlení	v zázemí a místnostech, kabeláž vedena po povrchu	nové 2020
provizorní zásuvka	v zázemí, plastová přisazená	nové 2020
rozvody STA - nápojovací bod	bez rozvodů, zakončeno v rozvodnici slaboproudu	nové 2020
datové rozvody (UPC, CETIN) - nápojovací bod	bez rozvodů, zakončeno v rozvodnici slaboproudu	nové 2020
rozvody slaboproudu	neobsahuje	-
domácí telefon	neobsahuje	-
<b>MĚŘENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ</b>		
pitná voda	vodoměr s dálkovým odečtem	nové 2020
elektrická energie	elektroměry ve společných prostorách domu	nové 2020

\* Prodávající si vyhrazuje právo na změnu provedení a materiálů, které jsou zde uvedeny.

### Vysvětlivky stavů

#### „nové 2020“

Značí dodání či provedení zcela nových konstrukcí, prvků, rozvodů, předmětů apod. v rámci stavebních úprav jednotek a společných částí objektu. Na součásti jednotek s označením „nové“ s uvedeným rokem provedení či pořízení se vztahuje záruka dle příslušného odstavce kupní smlouvy

#### „původní“

Označuje původní stav předmětné konstrukce, prvku, rozvodů, příslušenství jednotek, na nichž neproběhly žádné opravy, úpravy, revize, nebylo do nich nijak zasahováno a mohou vykazovat odchylky od současných standardů či norem

#### „revize 2020“

Na předmětném systému, rozvodu, přístroji či zařízení byla v uvedeném roce provedena pouze revize zaručující bezpečnou funkčnost. Na tyto součásti jednotek s označením „revize“ se vztahuje záruka dle příslušného odstavce kupní smlouvy.

#### „oprava 2020“

Oprava označuje stav po provedených pracích nutných pro obnovení/zlepšení vzhledu a především pro zajištění správné funkčnosti. Opravy probíhají formou lokálních či celoplošných povrchových úprav, formou seřízení, doplnění či výměny některých prvků. Při opravách není nikdy dosaženo funkčních, vizuálních ani jiných parametrů odpovídajících stavu „Nové“.



Rezidence  
Nad Korábem

## Příloha k Technickému popisu / Standardům (Popis vybraných konstrukcí, prvků, materiálů, předmětů a systémů)

by  
PSN

### Bytová jednotka a společné součásti bytového domu

#### Výplně vnějších otvorů

vlivem vnějších podmínek (teplotní změny, zrání stavby, zatěžování apod.) může dojít k nepatrnému vychýlení okenního křídla tzv. „prověšení“, které se projevuje dosedáním na rám, netěsností nebo obtížným otevíráním křídla. V tomto případě se jedná o častý jev, který není způsoben vadou výrobku ani montáží a nelze tedy uplatnit reklamaci. V případě výskytu tohoto jevu, je nutné bez větších odkladů zajistit seřízení křídla. Servis je věcí běžné údržby a je prováděn klientem na vlastní náklady. U původních oken může docházet k netěsnosti funkční spáry a tedy i k pronikání většího množství venkovního vzduchu do interiéru, než je běžné.

#### Vnitřní a vchodové dveře

v případě tzv. „prověšení“ dveřního křídla je situace a postup obdobný jako v případě „Výplně vnějších otvorů“ (viz výše) - seřízení křídla si zajišťuje klient na vlastní náklady. Při montáži nových dveří na původní zárubně může docházet ke špatnému doléhání dveřního křídla k zárubni a obtížnějšímu zavírání či zamykání dveří.

#### Nášlapná vrstva podlahy

u „Nové“ (viz Vysvětlivky stavů) se jedná pouze o dodání podlahové krytiny nikoliv o kompletní provedení skladby podlahy. Zhotovitel tedy odpovídá pouze za kvalitu montáže a materiálu nášlapné vrstvy. U původní nášlapné vrstvy může lokálně docházet k průhybům, ke zvukovým projevům (vrzání apod.) a nebo k nedokonalé těsnosti spár jednotlivých prvků podlahy.

#### Stěny, stropy

vzhledem k historickému charakteru budovy, je nutné předpokládat odchylky od parametrů, které předepisují současné platné normy (ČSN). Nemusí být dodržena především rovinnost a svislost konstrukcí, kolmost napojení konstrukcí, atd. U původních dřevěných stropních nosných konstrukcích může docházet vlivem zatížení k průhybům a tedy i k nerovnosti nášlapné vrstvy podlahy

#### Akustika

u původních mezibytových stěn a podlahových konstrukcí, kde kromě nášlapné vrstvy nebylo nijak zasahováno do skladby či samotné konstrukce, nelze zaručit splnění platných akustických norem. Jedná se především o útlum kročejového hluku a vzduchové neprůzvučnosti. Na vlastnosti původních dělicích konstrukcí se nevztahuje záruka.

#### Podzemní podlaží bytového domu

vzhledem k historické povaze objektu a jeho technickému řešení je nutné upozornit na možné pronikání vlhkosti přes obvodovou zeď a podlahu.

#### Balkony, lodžie, terasy

u původních předsazených konstrukcích, kde nebyla prováděna výměna nášlapné vrstvy, lze předpokládat výskyt míst s nedostatečným odvodem dešťové vody. Tyto jevy jsou způsobeny zejména špatným spádováním vodorovné konstrukce.

#### Fasáda

vlivem klimatických jevů (déšť, změny teplot,..) může docházet ke vzniku mikrotrhlin a narušování struktury omítky především v místech nejvíce zatěžovaných - např. soklové části obvodového zdiva.

#### Napojování konstrukcí ve vnější části objektu

při napojení dvou i více konstrukcí může časem docházet k prorýsování spoje/spáry projevující se obvykle menšími či většími trhlinami. Tento jev je způsoben vlivem rozdílných fyzikálních vlastností materiálů a změn klimatických podmínek. Vytvoření spár zpravidla nemá vliv na technické vlastnosti ani bezpečnost užívání objektu.