

## Protokol o servisní prohlídce plynového kotle.

Datum: 28.01.2026

Místo instalace: Klíčanská 16, Praha 8, 182 00.

Majitel/Uživatel: Lucie Buřvalová

Typ kotle: Immergas Victrix Exa 28-1ErP, výr.č.:9169378

Servisní firma: Štibrányi Jiří, Bořanovice, u Zvoničky 102.

Ičo: 61069841

Provedeno:

Výměna primárního výměníku.

Vyčištění hořáku.

Vyčištění elektrod.

Min výkon Co2%- 8,8/O2%-5,2 Maximální výkon Co2% -8,7/O2% 5,2.

Tlak v topném systému 1,3 bar.

Doplnění tlaku v expanzní nádobě topení na 0,9 bar.

Kontrola těsnosti plynu-bez závad.


Kontrola nastavení plynové armatury min. a max. výkon.

Kontrola těsnosti topného okruhu v kotli.

Kontrola bezpečnostních prvků.

Kontrola funkcí.

Kotel schopný bezpečného provozu, příští servis do 28.01.2027.

  
**ŠTIBRÁNYI Jiří**  
servis a montáže plynových zařízení  
U Zvoničky 102, 250 65 Bořanovice  
IČ: 610 69 841, DIČ: CZ7406051048  
Tel.: 724 911 683